



Inventaire
général
du patrimoine
culturel

Normandie, Calvados
Lessard-et-le-Chêne
La Beurrerie

usine de produits agro-alimentaires

Références du dossier

Numéro de dossier : IA14000810

Date de l'enquête initiale : 1991

Date(s) de rédaction : 1991

Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel de l'arrondissement de Lisieux

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : usine de produits agro-alimentaires

Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement, stationnement, pont bascule

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : . 1983 A2 155 à 157

Historique

Établissement possédé en 1951 par la maison Brethel frères, de Valognes (Manche), assurant le traitement des crèmes fermières et la production de beurre. Exploité à partir de 1963 par la coopérative syndicale des producteurs de lait du Calvados, avec les usines de Falaise, La Graverie et Cahagnes (situées dans le Calvados), il est affecté au ramassage et au pré-traitement du lait. La beurrerie de Lessard-et-le-Chêne effectuait en 1972 l'écémage et la pasteurisation du lait. Son activité cesse après 1973.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle ()

Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Atelier de fabrication consistant en deux corps de bâtiments en brique, à toits à longs pans à pignon découvert en tuile mécanique, l'un en rez-de-chaussée surmonté d'un étage de comble, l'autre en rez-de-chaussée, surmonté d'un étage de comble, sur étage de soubassement. Logement en rez-de-chaussée sur étage de soubassement, avec étage de comble, enduit, à toit à longs pans à pignon couvert en ciment amiante, abritant des garages en rez-de-chaussée et un bureau.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ciment amiante en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage de comble, étage de soubassement

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- IA14000810 - Dossier d'inventaire numérisé : <https://inventaire.normandie.fr/IA14000810.pdf>

Illustrations



Vue prise du nord-est.
Phot. Pascal Corbierre
IVR25_19931403029X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation du patrimoine industriel de l'arrondissement de Lisieux (IA14005670)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Yannick Lecherbonnier

Copyright(s) : (c) Région Normandie - Inventaire général



Vue prise du nord-est.

IVR25_19931403029X

Auteur de l'illustration : Pascal Corbierre

Date de prise de vue : 1993

(c) Région Normandie - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation